


## Gebäudeschäden am Hang über der Klosterruine Frauenalb

Status: schutzwürdig  
 Land-/Stadtkreis: Karlsruhe  
 Gemeinde: Marxzell  
 Gemarkung: Schielberg  
 TK25-Nr.: 7116 Malsch  
 R/H-Werte: 3458900 / 5410900



**Literatur:**  
 Trunko, L. (1984)

**Beschreibung:**  
 Einwirkung von Hangrutsch auf Gebäude (Risse).